

# 江別市 公園遊具禁止一覧表

2023.8.1現在

	園名	遊具名	使用禁止理由	遊具開放予定日	点検実施
あ	あいりす	プレイウォール	破損	未定	済
あ	青葉	木製遊具	踊場床板腐朽	未定	済
	あかまつ	鉄棒	バー曲がり	未定	済
	あかなら	背伸ばしチェアー	板腐食	未定	済
い	いなほ	滑り台	塗装剥がれ	未定	済
う	うきうき	木製遊具	滑り台滑走面曲がり、下段踊場受木腐朽、吊橋板摩耗	R5年度改築予定	済
え	江別太	ロープ遊具	ロープの緩み	未定	済
	江別太農村	ブランコ	チェーン錆	未定	済
	えんじゅ	ターザンロープ	スライドボックス不具合	未定	済
お	大麻中央	複合遊具	足場板腐食	未定	済
	大麻西	ネット遊具	床板破損	未定	済
か	かしわ	滑り台	天板腐食、階段柱腐食	未定	済
	かわせみ	ブランコ	幼児用座面ヒビ	未定	済
		滑り台	登り口滑り止め剥がれ	未定	済
き	きつつき	シーソー	板腐食・割れ	未定	済
		木製遊具	踊場支柱腐朽	未定	済
	ぎんなん	シーソー	板腐朽	未定	済
く	くさぶえ	滑り台	踊場縞鋼板腐食	未定	済
	くりのき	鉄製遊具	ステップ腐食	未定	済
			パイプ腐食	未定	済
	くわのみ	ブランコ	支柱ヒビ	未定	済
こ	こすもす	ブランコ	横管腐食	未定	済
	ことぶき	鉄製遊具	錆多数	未定	済
	こまどり	滑り台	ローラーすり減り、破損多数	未定	済
さ	さつき	プレイウォール	ひび割れ部浮いてきているため剥がれ落ちる恐れあり、剥がれ	未定	済
	さるびあ	プレイウォール	ひび割れ・剥がれ	未定	済
し	しらかば	木製遊具	ブランコ梁腐食・滑走面側面溶接切れ	改修中	済
す	すくすく	木製遊具	ネット踊場支腐朽、柱吊り橋ワイヤ切れ	改築中	済
そ	そのまち	滑り台	滑走面腐食、踊場支柱腐朽	撤去予定	済
		木製遊具	木の腐食	R5年度改築予定	済
た	たんぼぼ	滑り台	踊り場腐食	未定	済
つ	つばき	鉄棒	バー曲がり	未定	済
	つばさ	木製雲梯	木部腐食・老朽化木製雲梯梁腐朽	未定	済
の	野幌末広	滑り台	カーブスライダー踊場腐食	未定	済
	野幌農村	鉄棒	錆多数	未定	済
		ブランコ	境界柵支柱	未定	済
		滑り台	基礎石浮き 周辺の地盤沈下、階段手摺腐朽	未定	済
	野幌南緑地	木製遊具	滑り台破損	未定	済
		スプリング遊具	スプリング腐食	未定	済

は	のびのび	木製遊具	木部腐食・老朽化 鉄棒支柱腐朽	未定	済	
	はしどい	木製遊具	滑り台床板割れ、ボルト破損、スロープ床板腐食	未定	済	
	はすかっぱ	鉄棒	バー錆	未定	済	
	はみんぐ	鉄棒	バー曲がり	未定	済	
		ブランコ	木製柱取り付け金具ズレ	改修中	済	
	はるかぜ	木製遊具コンビ	木の腐食	R5年度改築予定	済	
		平均台	支柱腐食	未定	済	
	はるにれ	木製遊具	吊橋受丸太腐朽	未定	済	
		木製ロングスライダー	全体腐朽・腐食	未定	済	
	ふ	文京台南町	木製遊具	支柱腐食	撤去予定	済
ほたる		木製遊具	うんてい踊り場床板腐食	R5年度改築予定	済	
			うんてい支柱腐食		済	
ぼたん		ブランコ	座面割れチェア腰板ボルト腐食及び亀裂1吊	未定	済	
		滑り台	ステップ腐食	未定	済	
		プレイウォール	ひび・剥がれ、この先剥がれ落ちる恐れあり	未定	済	
ぼぶら		ターザンロープ	木製脚腐食	未定	済	
ま		まゆみ	鉄棒	バー曲がり・錆	未定	済
		みずき	滑り台	破損、腐食	撤去予定	済
			ターザンロープ	支柱曲がり	未定	済
	みずなら	木製コンビブランコ	吊り金具錆	未定	済	
		木製コンビ滑り台	滑走面ゆがみ	未定	済	
		木製コンビ	滑り台滑走面破損、支柱腐食	未定	済	
	見晴台	ステップ遊具	足場板ラバーの剥がれ	未定	済	
		大波状滑り台	滑走面側面下部曲がり溶接切れ	未定	済	
	みやまち	鉄棒	支柱腐食	改修中	済	
		シーソー	取っ手紛失、板腐食・割れ	改修中	済	
や	弥生	シーソー	板破損、衝撃吸収材なし	未定	済	
	ゆうやけ	滑り台	塗装剥がれ	未定	済	
	るんるん	複合遊具	支柱腐食、吊り橋アイボルト腐食緩み	未定	済	
	れんげ	ブランコ	セーフティーバー破損 境界柵支柱ネジ切れ	未定	済	
	わくわく	滑り台	天板穴、パイプ腐食	未定	済	